# Authorized Training Center Training workbook

## learning AutoCAD 2012 in Classroom

基礎コース

第三者へのトレーニングやセミナー等実施のため、このドキュメントや関連データを無断で複写、配布、転載は禁止されています。

## 目次

01 基	基本機能	.1
د	Lーザインターフェース	. 2
	AutoCAD の起動	2
	ユーザインターフェース	3
	アプリケーションメニュー	4
	クイックアクセスツールバー	6
	リボン	9
	コマンドウィンドウ	11
	ステータスバー	11
	パレット	12
	モデル空間とレイアウト空間	13
	クイックビュー	14
7	リアイル操作	16
÷	新規図面を開く	16
	新規自由という。	17
	図面に名前を付けて保存する	18
	図面を上書き保存する	19
	図面を閉じる	20
雨	回回ですので、「「」」、	20 21
	コロコンドロール	ニー つ1
		21 つつ
	マリス小1 ールの保1F	22
	カーノルの種類	23 24
ŧ	回面表示のコントロール	24
五		21
	タイナミック人刀	27
	コマントの美行方法	28
	元に戻り、やり直し、キャンセル	30
14		31
11	F凶補助機能	34
	スナッフ、クリット	34
	オフシェクトスナッフ	35
	極トラッキンク	38
	オフジェクトスナップトラッキング	39
02 オ	<sup>-</sup> ブジェクトの作成4	11
ŧ	こな作成コマンド	42
-	- & / / / / / / / / / / / / / / / / / /	42
	は 「 に に に 」 、 ン ド 、 ン ド 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	44
	1][0](0EE]]コマンド	46
	「」」」」「「US」」、シー・シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48 48
	ポリラインIPLINE1コマンド	50
	長方形IRECTANGコマンド	53
	ポリゴン[PO  YGON]コマンド	56
~~ <del>_</del>	- ´```_	-0
03 1	ノンエクトの迭状	99
オ	-ブジェクトの選択方法	60
	オフジェクト選択の基本	60
	オフジェクトの選択表示	63
	類似したオフジェクトを選択	ô4
© Maruhar 第三者への	n Co.Ltd. 2011 こトレーニングやセミナー等実施のため、このドキュメントや関連データを無断で複写、配布、転載は禁止されています	

	クイック選択[QSELECT]	64
04	オブジェクトの編集	67
	グリップ編集	68
	グリップモードによる編集	
	クリンク こう この <sup>3</sup> 「この <sup>3</sup> 「にの <sup>3</sup> 「「」、 多 継 能 グ リップ に 上 ス 編 集	
	シ () () () () () () () () () () () () ()	
	エイドエコメント	
	削哧[ERASE]→マント 投動[MO]/F1→マンド	
	移動  ₩UVE コマン  <sup>*</sup>	······ /
	後与[UUPY]コマント	
	オフゼット[OFFSE1]コマント 同志につくれてココマント	
	蜆塚[MIRROR]コマント	
		8
	延長[EXTEND]コマント	
	フィレット[FILLE1]コマント	
	面取り[CHAMFER]コマント	
	尺度変更[SCALE]コマンド	
	ストレッチ[STRETCH]コマンド	
	配列複写[ARRAY]コマンド	
	◆  [矩形状配列複写]	
	◆   円形状配列複写	
	◆ パス配列複写	
	◆ 自動調整配列複写の編集	
	ポリラインの編集	
05	画層とプロパティ	
	而网	11
	回周ノロハティ官理	
	画層のコントロール	
	オフシェクトのフロハティ	
	フロハティコントロール	
06	文字	127
	文字入力	
	文字記入ITEXTIコマンド	
	文字の編集	
	マルチテキストIMTEXTIコマンド	
	マルチテキストの編集	132
	マタスタイル管理	133
	☆ ファッイル 日 / エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
	ステハノイルの1F級 文字スタイルの切り替え	
~7	寸法	135
07		
07	寸法	136
07	寸法	
07	寸法	
07	寸法 寸法記入 寸法編集 寸法編集	
07	<ul> <li>寸法記入</li></ul>	
07	<ul> <li>寸法記入</li> <li>寸法編集</li> <li>寸法スタイル管理</li> <li>寸法スタイルの作成</li> </ul>	136 
07	寸法	136 
07	寸法	136 
07	<ul> <li>寸法記入         <ul> <li>寸法記入             <li>寸法編集</li> <li>寸法スタイル管理</li> <li>寸法スタイルの作成</li> <li>寸法スタイルのりり替え</li> </li></ul> </li> <li>マルチ引出線</li> <li>マルチ引出線の記入</li> </ul>	136 

	マルチ引出線スタイル マルチ引出線スタイルの作成	155 155 158
08	ハッチング	
	ハッチングの作成	
	ハッチング[HATCH]コマンド	160
	ハッチングの編集	
	ハッチング編集	167
09	レイアウト	169
	レイアウトの使用	
	レイアウトの基本	170
	ページ設定	171
	ビューポートの作成	173
	ビューポートのコントロール	175
	ビューポート内のコントロール	176
10	異尺度対応注釈	179
	<b>卑尼度</b> 动应注 <del>犯</del>	180
	男兄府対応注釈とけ	180
	<u> 異尺度対応オブジェクトの作成</u>	
	注釈尺度のコントロール	184
	レイアウト空間と注釈尺度	186
	レイアウト空間での注釈と、気に	
11	テンプレート	
	図面テンプレート	
	テンプレートとは	190
	図面テンプレートの作成	190
12	印刷	
	印刷	200
	リックの登録	200
	ッ リン 2 0 0 豆 ឆ	202
	印刷スタイルとは	
	印刷スタイルテーブルの作成	
	印刷方法	
	ファイルへの出力	211
	バッチ印刷	213
13	ブロック	215
	ブロック定義	216
	ブロック定義とは	216
	シニック た 梨 こ は	
	ブロック定義[BLOCK]	
	ブロック書き出し[WBLOCK]	
	ブロック挿入[INSERT]	
	ブロック定義の修正	223
	属性	
	属性定義	225
	属性定義の編集	229

## 01 基本機能

ユーザインターフェース

### AutoCADの起動

AutoCAD は、次の2つの方法から起動します。

### ■ 方法1

デスクトップアイコンをダブルクリックして起動 Windows のデスクトップに配置された[AutoCAD2012]アイコンをダブルクリックします。



### ■ 方法 2

Windows のスタートメニューからプログラムを選択して起動 [スタート]-[すべてのプログラム]-[Autodesk]-[AutoCAD2012 - Japanese]-[AutoCAD2012 - Japanese] を選択して起動します。

### Autodesk Exchange

AutoCAD を起動すると[Autodesk Exchange]が表示されます。機能紹介のビデオや製品更新のアナウンス などが掲載されており、製品サポートや Subscription センター、オンラインヘルプなどにアクセスすることができ ます。



AutoCAD ウィンドウの右上にある[情報センター]から、いつでも Autodesk Exchange にアクセスできます。



### ユーザインターフェース

AutoCAD を起動すると、次のようなウィンドウが表示されます。主な画面構成と名称、役割は次の通りです。



1 アプリケーションメニュー	ファイル操作や印刷など、多くの標準的な機能にメニュー形式でアクセスします。
2 クイックアクセスツールバー	頻繁に使用する標準的な機能にアイコンからアクセスします。
③ タイトルバー	開いている図面のファイル名などが表示されます。
4 情報センター	キーワードを入力した情報の検索、Autodesk Exchange へのアクセスが行えます。
5 リボン	タブとパネルで構成され、関連付けされたツールが納められた小型のパレットです。
6 ビューポートコントロール	ビュー、ビューポート、表示スタイルの設定を作図領域でコントロールします。
7 クロスヘアカーソル	作図領域では、カーソルの外観は動作によって変化します。
8 View Cube ツール	現在の視線方向を示します。ツールをクリックすると視点方向が切り替わります。
9 ナビゲーションバー	頻繁に使用する画面操作のツールが配置されています。
10 UCS アイコン	現在の座標系を示します。
11 コマンドウィンドウ	操作の履歴や次の操作へのメッセージが表示されます。
12 ステータスバー	作図補助機能、表示コントロール、図面ステータスの機能が配置されています。

### アプリケーションメニュー

ファイル操作や印刷などの一般的なツールにアクセスします。メニュー項目のコマンドを選択すると、サブ メューが表示され、的確な選択が可能になります。

そのほか、コマンドの検索やオプションなどの多くの機能をアプリケーションメニューより実行できます。



### ● [最近使用したドキュメント]・[開いているドキュメント]

[最近使用したドキュメント]ボタンを選択すると、右側の領域に最近開いた図面の一覧が表示されます。リスト を選択して、手早くファイルを開くことができます。リストの順序や表示方法は、変更することができます。また、ピ ンのマークをクリックしてドキュメントを固定し、リストに残していくことも可能です。

	🔒 🕤 - 🗟 - 🔯 製図と注釈	•	-		
L S		Q,	ブ	リスト順	
			/ h	✓リスト順	✓小さいアイコン
	日 最近使用したドキュメント			日付順	大きいアイコン
新規作成	リスト順 🔻 🗐 🔻			サイズ順	小さいイメージ
	🚰 Civil - Metric.dwg	-[=]	-	種類順	大きいイメージ
, ∭< →	Structural - Metric.dwg	-(=)			
上書き保存	🚰 Annotation - Metric.dwg	-(=)			
	🚰 Electrical - Metric.dwg	-(=)			
名前を付け て保存 ・	🚰 Mechanical - Xref.dwg	-(=)			
	🎦 Mechanical - Text and Tables.dwg	-[=]			
➡ 書き出し →	Mechanical - Multileaders.dwg				

[開いているドキュメント]ボタンを選択して、現在開いている図面の一覧を表示することができます。 順序を変更する機能とピンで固定の機能はありませんが、リストを選択することで図面の切り替えが行えます。

## 02 オブジェクトの作成

### 主な作成コマンド

## 線分[LINE]コマンド

線分[LINE]コマンドを使用して、始点と終点を持つ直線を作成します。 次の点を続けて指定し、連続した線分を作成できます。(各線分は別々のオブジェクトとなります。)

#### コマンドの選択

リボン:[ホーム]タブ-[作成]パネル-[線分]



### ● 基本操作

コマンドを実行

1. 1 点目を指定:

任意の始点の位置でクリック



次の点を指定または[元に戻す]:
 終点(2点目)となる任意の位置でクリック



**3. 次の点を指定または[元に戻す]**: Enter でコマンド終了



### NOTE

右クリックで表示されるショートカットメニュー から Enter を選択することもできます。

Enter(E)	
キャンセル(C)	
最近の入力	•
元に戻す(U)	
優先オブジェクト スナップ(V)	•

**2** © Maruhan Co.Ltd. 2011 第三者へのトレーニングやセミナー等実施のため、このドキュメントや関連データを無断で複写、配布、転載は禁止されています。

- コマンドオプション
  - [元に戻す(U)]

コマンドを終了せずに、直前に作成した線分を取り消します。



■ [閉じる(C)]

始点に戻ってコマンドを終了します。



## 円[CIRCLE]コマンド

円[CIRCLE]コマンドを使用して、円を作成します。作図条件に合わせて幾つかの方法が用意されています。

#### コマンドの選択

リボン:[ホーム]タブ-[作成]パネル-[円]

ノー 。 線分 ポリライン	
作 [-][平面図][2D ワ	● 中心、半径 ● 中心、直径
	2点
	3点 () 接点、接点、半径
	→ 接点、接点、接点

- 基本操作
  - [中心·半径]

中心と半径を指示して円を作成します。

コマンドを実行

1. 円の中心点を指定 または [3 点(3P)/2 点(2P)/接、接、半(T)]: 任意の中心点の位置でクリック



2. 円の半径を指定または[直径(D)]:

50 Enter (または画面上で点を指示)



### 発行日 2011年7月1日

### AutoCAD 2012 基礎コース

第三者へのトレーニングやセミナー等実施のため、このドキュメントや関連データを無断で複写、配布、転載は禁止されています。 Copyright 2011, Maruhan Co.Ltd. All right reserved